

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ ВИРТУАЛЬНОГО СОМ-ПОРТА ДЛЯ WINDOWS VISTA

Установка системного драйвера в системе Windows Vista производится в следующей последовательности.

При первом подключении комплекса к ПК, в правом нижнем углу экрана высветится сообщение «Установка программного обеспечения драйвера устройства» и начнётся процесс установки драйверов устройства.

Если на Вашем ПК включен «Контроль учётных записей пользователя (UAC)», то после запуска инсталляции операционная система потребует, чтобы Вы вошли в систему как администратор ПК, а затем подтвердили своё желание установить данное оборудование. Если Вы не имеете административного доступа к ПК, то обратитесь к Вашему системному администратору для установки оборудования. После получения подтверждения запустится процесс установки оборудования (см. Рисунок 1).




Рисунок 1

В появившемся окне выберите «Найти и установить драйвер». Процесс поиска нужного драйвера может занять несколько минут. В процессе поиска система предложит вставить диск и произвести поиск на нём (см. Рисунок 2).




Рисунок 2

Вставьте инсталляционный компакт-диск с ПО в дисковод и нажмите кнопку «Далее». После обнаружения нужного драйвера операционная система запросит у Вас подтверждение на его установку (см. Рисунок 3).




Рисунок 3

Выберите «Всё равно установить этот драйвер» для продолжения инсталляции. Дождитесь завершения процесса установки. Это может занять несколько минут.

После того, как файлы драйвера будут скопированы на компьютер, мастер оборудования запустится снова, для установки драйвера виртуального СОМ-порта. Шаги по установке этого драйвера полностью совпадают с описанными выше. После этого в системе появиться дополнительный виртуальный СОМ-порт, через который и будет происходить работа с комплексом «Варикард 2.51».